

ハルトF施工

谷口

ハイエース（自車）

乗車時ドア開閉あり／窓開け無し

11月28日

経過(分)

15:20 ふき掃除 水ふき/掃除機
 15:50 養生 フロントガラス/ナビ/運転席・助手席ガラス
 15:55 モニターチェック 施工前
 HCHO 0.009 TVOC 0.199
 PM2.5 002 PM10 002
 16:00 施工準備 機材のセッティング
 16:05 施工開始
 16:20 施工終了 ハルトF 33cc使用
 16:40 車内暖房 フロント・リア風量（最大）内気モード
 機材片付け
 16:50 車内換気 全ドア・リアドア

0
30
40
45
60

準備
施工完了

16:56 モニターチェック 1回目
 HCHO 0.014 TVOC 0.122
 PM2.5 004 PM10 004

11月29日

6:34 モニターチェック 2回目
 ゴルフバック1名分積載
 HCHO .0000 TVOC 0.002
 PM2.5 003 PM10 003

16:42 モニターチェック 3回目
 ゴルフバック4名分積載
 HCHO 0.006 TVOC 0.002
 PM2.5 004 PM10 004

11月30日

8:36 モニターチェック 4回目
 ゴルフバック1名分積載
 HCHO 0.001 TVOC 0.000
 PM2.5 003 PM10 003

経過(分)

8:40 モニターチェック 5回目
 ゴルフバック1/**運転席にてたばこ1本喫煙**
 HCHO **0.038** TVOC **0.677**
 PM2.5 **999** PM10 **999**

0

8:50 モニターチェック 6回目
 積載無
 HCHO **0.008** TVOC **0.111**
 PM2.5 **427** PM10 **495**

半減 10

10:24 モニターチェック 7回目
 積載無
 HCHO **0.000** TVOC **0.003**
 PM2.5 **020** PM10 **023**

減減 104

外気
流入
出
無し